

№ 111 - И от 30.05.2018 г.

В компанию Meritor Switzerland AG

Neugutstrasse 89, 8600 Dubendorf, Швейцария

На Ваш запрос № 162 – В от 30.05.2018 г. сообщаем, что компоненты транспортных средств (редукторы ведущих мостов в сборе, дифференциалы редукторов ведущих мостов в сборе, шестерни редукторов ведущих мостов, ремонтные комплекты редукторов (шестерни, оси сателлитов, фланцы) не подлежат обязательной сертификации в соответствии с Техническим регламентом Таможенного союза «О безопасности колесных транспортных средств» (ТР ТС 018/2011).

С уважением,

Руководитель ОС "М-ФОНД"



А.М. Иванов