

№ 140 - И от 27.06.2018 г.

В компанию Meritor Switzerland AG

Neugutstrasse 89, 8600 Dubendorf, Швейцария

На Ваш запрос № 186 – В от 25.06.2018 г. сообщаем, что компоненты транспортных средств (а именно части дисковых и барабанных тормозных механизмов, в составе: нажимные рычаги, плунжеры и плунжерные механизмы в сборе, механизмы регулировки зазора в сборе и их части, направляющие пальцы и втулки, втулки скольжения, пружины, корпуса суппортов, опорные кронштейны) не подлежат обязательной сертификации в соответствии с Техническим регламентом Таможенного союза «О безопасности колесных транспортных средств» (ТР ТС 018/2011).

С уважением,

Руководитель ОС "М-ФОНД"



А.М. Иванов



№186-B

от 25.06.2018

Андрей Долгих
Менеджер по техподдержке и
продажам в СНГ

моб. + 7 969 283 77 95
офис + 41 44 824 8200

Meritor Switzerland AG

Neugutstrasse 89
8600 Dubendorf
Germany
Switzerland

meritor.com

В орган по сертификации продукции «М-ФОНД» Общества с ограниченной ответственностью «Агентство по экспертизе и испытаниям продукции.

Настоящим прошу вас сообщить, подлежат ли обязательной сертификации для ввоза и продажи на территории Таможенного Союза следующие группы товаров:

1. запасные части для грузовых автомобилей
 - 1.1 ремонтные комплекты дисковых и барабанных тормозных механизмов в составе
 - 1.1.1 нажимные рычаги
 - 1.1.2 плунжеры и плунжерные механизмы в сборе
 - 1.1.3 механизмы регулировки зазора в сборе и их части
 - 1.1.4 направляющие пальцы и втулки
 - 1.1.5 втулки скольжения
 - 1.1.6 пыльники и уплотнения
 - 1.1.7 прокладки
 - 1.1.8 пружины
 - 1.1.9 корпуса суппортов
 - 1.1.10 опорные кронштейны

Андрей Долгих
Менеджер по техподдержке и продажам в СНГ

09.06.2018