



ПАО «ОСВАР»  
601446, РФ, Владимирская область,  
г. Вязники, ул. Железнодорожная, д. 13  
+7-903-645-40-58 | osvar@oat-group.ru

Генеральному директору  
ООО «АДС-Авто»  
Лавриченко Н.М.

ул. Киевская, д. 14, стр.1  
г. Москва,  
121059, РФ

№ 01/04/01/03-2824 от 04.08.2026 г.

[ О маркировке РЭП ]

Уважаемая Наталья Михайловна!

На Ваш запрос от 28.06.2026г. сообщаю, что поставляемая в Ваш адрес продукция имеет следующие коды ТН ВЭД и ОКПД2:

| Обозначение  | Код ТН ВЭД | Код ОКПД2    |
|--------------|------------|--------------|
| 3012.3803-01 | 8512200009 | 29.31.23.119 |
| 2312.3803-32 | 8512200009 | 29.31.23.119 |
| 2312.3803-34 | 8512200009 | 29.31.23.119 |
| 2312.3803-23 | 8512200009 | 29.31.23.119 |
| 3012.3803    | 8512200009 | 29.31.23.119 |
| 2312.3803-09 | 8512200009 | 29.31.23.119 |
| 2312.3803-19 | 8512200009 | 29.31.23.119 |
| 453.3716     | 3926909709 | 22.29.29.190 |
| 2106-3726510 | 3926909709 | 22.29.29.190 |
| 21.3731      | 3926909709 | 22.29.29.190 |
| 3002.3731    | 3926909709 | 22.29.29.190 |
| 3032.3731    | 3926909709 | 22.29.29.190 |
| 3012.3731    | 3926909709 | 22.29.29.190 |
| 3022.3731    | 3926909709 | 22.29.29.190 |
| 4603.3731    | 3926909709 | 22.29.29.190 |
| 14.3731      | 3926909709 | 22.29.29.190 |
| ФП315-01     | 3926909709 | 22.29.29.190 |
| 13.3731      | 3926909709 | 22.29.29.190 |
| ФП310Е-01    | 3926909709 | 22.29.29.190 |
| ФП311-01     | 3926909709 | 22.29.29.190 |
| 15.3731      | 3926909709 | 22.29.29.190 |
| ФП311-02     | 3926909709 | 22.29.29.190 |
| ФП316-01     | 3926909709 | 22.29.29.190 |
| ФП312-01     | 3926909709 | 22.29.29.190 |
| ФП401Б       | 3926909709 | 22.29.29.190 |
| ТН109        | 3926909709 | 22.29.29.190 |
| 3102.3731    | 3926909709 | 22.29.29.190 |
| 2104-3716031 | 3926909709 | 22.29.29.190 |
| 2104-3716030 | 3926909709 | 22.29.29.190 |
| 2108-3716021 | 3926909709 | 22.29.29.190 |
| 2108-3716020 | 3926909709 | 22.29.29.190 |
| 2101.3743301 | 3926909709 | 22.29.29.190 |
| ТН75.0001-02 | 3926909709 | 22.29.29.190 |

|                |            |              |
|----------------|------------|--------------|
| 121.3803010    | 8512200009 | 29.31.23.119 |
| 12.3803010     | 8512200009 | 29.31.23.119 |
| 125.3803010    | 8512200009 | 29.31.23.119 |
| 2202.3803      | 8512200009 | 29.31.23.119 |
| 2212.3803-17A  | 8512200009 | 29.31.23.119 |
| 122.3803010    | 8512200009 | 29.31.23.119 |
| 2202.3803-07   | 8512200009 | 29.31.23.119 |
| 2202.3803-07A  | 8512200009 | 29.31.23.119 |
| 2202.3803-09A  | 8512200009 | 29.31.23.119 |
| 2202.3803-10   | 8512200009 | 29.31.23.119 |
| 2202.3803-15   | 8512200009 | 29.31.23.119 |
| 2202.3803-26   | 8512200009 | 29.31.23.119 |
| 2202.3803-32   | 8512200009 | 29.31.23.119 |
| 2202.3803-38   | 8512200009 | 29.31.23.119 |
| 2202.3803-45   | 8512200009 | 29.31.23.119 |
| 2202.3803-57   | 8512200009 | 29.31.23.119 |
| 2202.3803-01A  | 8512200009 | 29.31.23.119 |
| 2202.3803-02A  | 8512200009 | 29.31.23.119 |
| 2202.3803-03   | 8512200009 | 29.31.23.119 |
| 2202.3803-03A  | 8512200009 | 29.31.23.119 |
| 2202.3803-04   | 8512200009 | 29.31.23.119 |
| 2202.3803-05   | 8512200009 | 29.31.23.119 |
| 2202.3803-05A  | 8512200009 | 29.31.23.119 |
| 2202.3803-06   | 8512200009 | 29.31.23.119 |
| 2202.3803-06A  | 8512200009 | 29.31.23.119 |
| 2202.3803-20A  | 8512200009 | 29.31.23.119 |
| 2202.3803-21   | 8512200009 | 29.31.23.119 |
| 2202.3803-22   | 8512200009 | 29.31.23.119 |
| 2202.3803-22A  | 8512200009 | 29.31.23.119 |
| 2202.3803-23   | 8512200009 | 29.31.23.119 |
| 2202.3803-23A  | 8512200009 | 29.31.23.119 |
| 2202.3803-24   | 8512200009 | 29.31.23.119 |
| 2202.3803-24A5 | 8512200009 | 29.31.23.119 |
| 2202.3803-30   | 8512200009 | 29.31.23.119 |
| 2202.3803-36   | 8512200009 | 29.31.23.119 |
| 2202.3803-37   | 8512200009 | 29.31.23.119 |
| 2202.3803-46   | 8512200009 | 29.31.23.119 |
| 2202.3803-47   | 8512200009 | 29.31.23.119 |
| 2202.3803-48   | 8512200009 | 29.31.23.119 |
| 2202.3803-53   | 8512200009 | 29.31.23.119 |
| 2202.3803-11   | 8512200009 | 29.31.23.119 |
| 2202.3803-12   | 8512200009 | 29.31.23.119 |
| 2202.3803-13   | 8512200009 | 29.31.23.119 |
| 2202.3803-14   | 8512200009 | 29.31.23.119 |
| 2202.3803-16   | 8512200009 | 29.31.23.119 |
| 2202.3803-17   | 8512200009 | 29.31.23.119 |
| 2202.3803-19   | 8512200009 | 29.31.23.119 |
| 2202.3803-19A  | 8512200009 | 29.31.23.119 |
| 2202.3803-31   | 8512200009 | 29.31.23.119 |
| 2202.3803-31A  | 8512200009 | 29.31.23.119 |
| 2202.3803-49   | 8512200009 | 29.31.23.119 |
| 2202.3803-50   | 8512200009 | 29.31.23.119 |

|               |            |              |
|---------------|------------|--------------|
| 2202.3803-52  | 8512200009 | 29.31.23.119 |
| 2202.3803-33  | 8512200009 | 29.31.23.119 |
| 2202.3803-34  | 8512200009 | 29.31.23.119 |
| 2202.3803-62  | 8512200009 | 29.31.23.119 |
| 2202.3803-28  | 8512200009 | 29.31.23.119 |
| 2202.3803-28A | 8512200009 | 29.31.23.119 |
| 2212.3803-44  | 8512200009 | 29.31.23.119 |
| 2212.3803-45  | 8512200009 | 29.31.23.119 |
| 124.3803010   | 8512200009 | 29.31.23.119 |
| 123.3803010   | 8512200009 | 29.31.23.119 |
| 2212.3803-43  | 8512200009 | 29.31.23.119 |
| 2212.3803-40  | 8512200009 | 29.31.23.119 |
| 2212.3803-01  | 8512200009 | 29.31.23.119 |
| 2212.3803-03  | 8512200009 | 29.31.23.119 |
| 2212.3803-06  | 8512200009 | 29.31.23.119 |
| 2212.3803-08  | 8512200009 | 29.31.23.119 |
| 2212.3803-13  | 8512200009 | 29.31.23.119 |
| 2212.3803-15  | 8512200009 | 29.31.23.119 |
| 2212.3803-20  | 8512200009 | 29.31.23.119 |
| 2212.3803-28  | 8512200009 | 29.31.23.119 |
| 2212.3803-29  | 8512200009 | 29.31.23.119 |
| 2212.3803-31  | 8512200009 | 29.31.23.119 |
| 2212.3803-32  | 8512200009 | 29.31.23.119 |
| 2212.3803-34  | 8512200009 | 29.31.23.119 |
| 2212.3803-35  | 8512200009 | 29.31.23.119 |
| 2212.3803-36  | 8512200009 | 29.31.23.119 |
| 2212.3803-46  | 8512200009 | 29.31.23.119 |
| 2212.3803-46A | 8512200009 | 29.31.23.119 |
| 2212.3803-53  | 8512200009 | 29.31.23.119 |
| 2212.3803-54  | 8512200009 | 29.31.23.119 |
| 2212.3803-55  | 8512200009 | 29.31.23.119 |
| 2212.3803-56  | 8512200009 | 29.31.23.119 |
| 2212.3803-58  | 8512200009 | 29.31.23.119 |
| 2212.3803-78  | 8512200009 | 29.31.23.119 |
| 2212.3803-86  | 8512200009 | 29.31.23.119 |
| 2212.3803-88  | 8512200009 | 29.31.23.119 |
| 2212.3803-57  | 8512200009 | 29.31.23.119 |
| 2212.3803-72  | 8512200009 | 29.31.23.119 |
| 2212.3803-74  | 8512200009 | 29.31.23.119 |
| 2212.3803-22  | 8512200009 | 29.31.23.119 |
| 2212.3803-23  | 8512200009 | 29.31.23.119 |
| 2212.3803-24  | 8512200009 | 29.31.23.119 |
| 2212.3803-85  | 8512200009 | 29.31.23.119 |
| 2212.3803-87  | 8512200009 | 29.31.23.119 |
| 2212.3803-89  | 8512200009 | 29.31.23.119 |
| 2212.3803-55A | 8512200009 | 29.31.23.119 |
| 2212.3803-73  | 8512200009 | 29.31.23.119 |
| 2212.3803-76  | 8512200009 | 29.31.23.119 |
| 2212.3803-77  | 8512200009 | 29.31.23.119 |
| 2212.3803-79A | 8512200009 | 29.31.23.119 |
| 2212.3803-63  | 8512200009 | 29.31.23.119 |
| 2212.3803-69  | 8512200009 | 29.31.23.119 |

|                 |            |              |
|-----------------|------------|--------------|
| 2202.3803-08    | 8512200009 | 29.31.23.119 |
| 2202.3803-20    | 8512200009 | 29.31.23.119 |
| ПД525-01        | 8512200009 | 29.31.23.119 |
| ПД525           | 8512200009 | 29.31.23.119 |
| ПД526           | 8512200009 | 29.31.23.119 |
| 11.3715         | 8512200009 | 29.31.23.119 |
| ПД308А-У-ХЛ     | 8512200009 | 29.31.23.119 |
| ПД308Б-У-ХЛ     | 8512200009 | 29.31.23.119 |
| ПД308Б-0        | 8512200009 | 29.31.23.119 |
| 19.3719010      | 8708999309 | 29.32.30.190 |
| 62.3711080      | 8708999309 | 29.32.30.190 |
| 62.3711083-02   | 8708999309 | 29.32.30.190 |
| ФГ122-3711021   | 8708999309 | 29.32.30.190 |
| ФГ122-3711321-Б | 8708999309 | 29.32.30.190 |
| ФГ122-3711300   | 8708999309 | 29.32.30.190 |
| 62.3711070      | 8708999309 | 29.32.30.190 |
| 312.3711300     | 8708999309 | 29.32.30.190 |
| 423.3711200     | 8512200009 | 29.31.23.111 |
| ТН124           | 8512200009 | 29.31.23.111 |
| 7412.3711100    | 8512200009 | 29.31.23.111 |
| ТН140.0200-01   | 8512200009 | 29.31.23.111 |
| ТН114           | 8512200009 | 29.31.23.111 |
| 62.3711200-10   | 8512200009 | 29.31.23.111 |
| 62.3711200-09   | 8512200009 | 29.31.23.111 |
| 62.3711200-19   | 8512200009 | 29.31.23.111 |
| 62.3711200-15   | 8512200009 | 29.31.23.111 |
| 62.3711200-16   | 8512200009 | 29.31.23.111 |
| 412.3711200     | 8512200009 | 29.31.23.111 |
| 142.3743200     | 8512200009 | 29.31.23.111 |
| ФГ16-3711200    | 8512200009 | 29.31.23.111 |
| ФГ16Е-3711200   | 8512200009 | 29.31.23.111 |
| 312.3711200     | 8512200009 | 29.31.23.111 |
| ЛВ211-329       | 8536611000 | 29.31.23.119 |
| П305-О          | 8536501907 | 29.31.22.190 |
| П39А            | 8536501907 | 29.31.22.190 |
| П53А            | 8536501907 | 29.31.22.190 |
| П53АБ           | 8536501907 | 29.31.22.190 |
| П38-У-ХЛ        | 8536501907 | 29.31.22.190 |
| П312-У-ХЛ       | 8536501907 | 29.31.22.190 |
| 17.3714         | 8512200009 | 29.31.23.119 |
| ФП12-3716000-Б  | 8512200009 | 29.31.23.119 |
| 3802.3714       | 8512200009 | 29.31.23.119 |
| ФП12-3716010-03 | 8512200009 | 29.31.23.119 |
| ФП12-3716010-04 | 8512200009 | 29.31.23.119 |
| 2912.3714       | 8512200009 | 29.31.23.119 |
| 2302.3714       | 8512200009 | 29.31.23.119 |
| ФП12-3716010-02 | 8512200009 | 29.31.23.119 |
| 0026.023714-01  | 8512200009 | 29.31.23.119 |
| 0026.023714     | 8512200009 | 29.31.23.119 |
| ФП12-3716000-Г  | 8512200009 | 29.31.23.119 |
| 0026.123714-01  | 8512200009 | 29.31.23.119 |
| 0028.123714-01  | 8512200009 | 29.31.23.119 |

|                  |            |              |
|------------------|------------|--------------|
| 0028.123714      | 8512200009 | 29.31.23.119 |
| 0026.123714      | 8512200009 | 29.31.23.119 |
| 0028.023714      | 8512200009 | 29.31.23.119 |
| 153714010        | 8512200009 | 29.31.23.119 |
| 4102.3714        | 8512200009 | 29.31.23.119 |
| 19.3714-08       | 8512200009 | 29.31.23.119 |
| 2312.3714        | 8512200009 | 29.31.23.119 |
| 2312.3714-02     | 8512200009 | 29.31.23.119 |
| 3002.3714        | 8512200009 | 29.31.23.119 |
| 15.3714-01       | 8512200009 | 29.31.23.119 |
| 19.3714-03       | 8512200009 | 29.31.23.119 |
| 19.3714-09       | 8512200009 | 29.31.23.119 |
| 3012.3714        | 8512200009 | 29.31.23.119 |
| 19.3714-05       | 8512200009 | 29.31.23.119 |
| 19.3714-07       | 8512200009 | 29.31.23.119 |
| 19.3714-06       | 8512200009 | 29.31.23.119 |
| 19.3714-04       | 8512200009 | 29.31.23.119 |
| 19.3714-02       | 8512200009 | 29.31.23.119 |
| 51.3714          | 8512200009 | 29.31.23.119 |
| ПК140Б           | 8512200009 | 29.31.23.119 |
| 15.3714          | 8512200009 | 29.31.23.119 |
| 16.3714-01       | 8512200009 | 29.31.23.119 |
| 16.3714-03       | 8512200009 | 29.31.23.119 |
| ПК142-Б          | 8512200009 | 29.31.23.119 |
| 5802.3714        | 8512200009 | 29.31.23.119 |
| 22.3714          | 8512200009 | 29.31.23.119 |
| 5802.3714-01     | 8512200009 | 29.31.23.119 |
| 2902.3714        | 8512200009 | 29.31.23.119 |
| ПК142            | 8512200009 | 29.31.23.119 |
| 27.3726-01       | 8512200009 | 29.31.23.113 |
| 27.3726          | 8512200009 | 29.31.23.113 |
| 43.3726-01       | 8512200009 | 29.31.23.113 |
| 43.3726          | 8512200009 | 29.31.23.113 |
| УП140-3726000    | 8512200009 | 29.31.23.113 |
| 19.3726          | 8512200009 | 29.31.23.113 |
| 19.3726-01       | 8512200009 | 29.31.23.113 |
| 13.3726-02       | 8512200009 | 29.31.23.113 |
| 13.3726-01       | 8512200009 | 29.31.23.113 |
| 14.3712          | 8512200009 | 29.31.23.113 |
| 20.3726-01       | 8512200009 | 29.31.23.113 |
| 20.3726-02       | 8512200009 | 29.31.23.113 |
| 31.3726-01       | 8512200009 | 29.31.23.113 |
| 33.3726          | 8512200009 | 29.31.23.113 |
| 6002.3726        | 8512200009 | 29.31.23.113 |
| 511.3726010-10   | 8512200009 | 29.31.23.113 |
| 5302.3726        | 8512200009 | 29.31.23.113 |
| УП101-3726010-01 | 8512200009 | 29.31.23.113 |
| УП101-3726010-Г1 | 8512200009 | 29.31.23.113 |
| 2502.3726-01     | 8512200009 | 29.31.23.113 |
| 2512.3726-01     | 8512200009 | 29.31.23.113 |
| 511.3726010      | 8512200009 | 29.31.23.113 |
| 51.3726010       | 8512200009 | 29.31.23.113 |

|                   |            |              |
|-------------------|------------|--------------|
| УП101-Б1          | 8512200009 | 29.31.23.113 |
| 141.3726010       | 8512200009 | 29.31.23.113 |
| 14.3726           | 8512200009 | 29.31.23.113 |
| 37.3726204        | 3926909709 | 22.29.29.190 |
| 22.3716204        | 3926909709 | 22.29.29.190 |
| 21050371607400    | 3926909709 | 22.29.29.190 |
| ТН125.0204-Л      | 3926909709 | 22.29.29.190 |
| ТН125.0204-П      | 3926909709 | 22.29.29.190 |
| 21060371607102    | 3926909709 | 22.29.29.190 |
| 21060371607002    | 3926909709 | 22.29.29.190 |
| 4513.3726204      | 3926909709 | 22.29.29.190 |
| 4513.3726204-01   | 3926909709 | 22.29.29.190 |
| 4503.3726204      | 3926909709 | 22.29.29.190 |
| 4503.3726204-01   | 3926909709 | 22.29.29.190 |
| 16.3714204-01     | 3926909709 | 22.29.29.190 |
| УП120А-3726204    | 3926909709 | 22.29.29.190 |
| 701.3716204       | 3926909709 | 22.29.29.190 |
| 701.3716206       | 3926909709 | 22.29.29.190 |
| 701.3716205       | 3926909709 | 22.29.29.190 |
| 70.3716204        | 3926909709 | 22.29.29.190 |
| 70.3716206        | 3926909709 | 22.29.29.190 |
| 70.3716205        | 3926909709 | 22.29.29.190 |
| ФП118-3716207     | 3926909709 | 22.29.29.190 |
| ФП118-3716206     | 3926909709 | 22.29.29.190 |
| ФП118-3716205     | 3926909709 | 22.29.29.190 |
| ФП118-3716204     | 3926909709 | 22.29.29.190 |
| 8502.3716200      | 3926909709 | 22.29.29.190 |
| 0026.023714012    | 3926909709 | 22.29.29.190 |
| ПФ130А-3712201-01 | 3926909709 | 22.29.29.190 |
| ПФ130А-3712201    | 3926909709 | 22.29.29.190 |
| ПФ133-3712204     | 3926909709 | 22.29.29.190 |
| 2502.3726204-01   | 3926909709 | 22.29.29.190 |
| 2102.3711201-02   | 3926909709 | 22.29.29.190 |
| 9802.3716001      | 3926909709 | 22.29.29.190 |
| 26.3726204        | 3926909709 | 22.29.29.190 |
| 2102.3711201-01   | 3926909709 | 22.29.29.190 |
| 6702.3716200      | 3926909709 | 22.29.29.190 |
| 16.3712204        | 3926909709 | 22.29.29.190 |
| 14.3726204        | 3926909709 | 22.29.29.190 |
| ПФ116-3712204     | 3926909709 | 22.29.29.190 |
| ФП116-3716204     | 3926909709 | 22.29.29.190 |
| ФП117-3716204     | 3926909709 | 22.29.29.190 |
| ФП115-3716204     | 3926909709 | 22.29.29.190 |
| УП115-3726204     | 3926909709 | 22.29.29.190 |
| ФП132А-3716204-01 | 3926909709 | 22.29.29.190 |
| ФП133А.3716204    | 3926909709 | 22.29.29.190 |
| 354.3716200-01    | 3926909709 | 22.29.29.190 |
| ТН188.0002        | 3926909709 | 22.29.29.190 |
| ФП131-3717204     | 3926909709 | 22.29.29.190 |
| ШПР410-3716201    | 3926909709 | 22.29.29.190 |
| ШПР410-3716202    | 3926909709 | 22.29.29.190 |
| 2302.3738030      | 3926909709 | 22.29.29.190 |

|                  |            |              |
|------------------|------------|--------------|
| ФГ140-3711201    | 7014000000 | 23.19.24.000 |
| ФГ152.3743201    | 7014000000 | 23.19.24.000 |
| ФГ152А(бел.)     | 7014000000 | 23.19.24.000 |
| ФГ152.3743201-01 | 7014000000 | 23.19.24.000 |
| 8792.3716        | 8512200009 | 29.31.23.112 |
| 8782.3716        | 8512200009 | 29.31.23.112 |
| 8722.3716        | 8512200009 | 29.31.23.112 |
| 8732.3716        | 8512200009 | 29.31.23.112 |
| 8812.3716        | 8512200009 | 29.31.23.112 |
| 8822.3716        | 8512200009 | 29.31.23.112 |
| 8832.3716        | 8512200009 | 29.31.23.112 |
| 8802.3716        | 8512200009 | 29.31.23.112 |
| УП115-3726010-Б  | 8512200009 | 29.31.23.113 |
| 24.3726010       | 8512200009 | 29.31.23.113 |
| УП115-3726010-В  | 8512200009 | 29.31.23.113 |
| УП115-3726010-Г  | 8512200009 | 29.31.23.113 |
| УП115-3726010    | 8512200009 | 29.31.23.113 |
| 37.3726          | 8512200009 | 29.31.23.113 |
| 4513.3726        | 8512200009 | 29.31.23.113 |
| 4513.3726-01     | 8512200009 | 29.31.23.113 |
| 4503.3726        | 8512200009 | 29.31.23.113 |
| 4503.3726-01     | 8512200009 | 29.31.23.113 |
| 587.3711160      | 8512200009 | 29.31.23.113 |
| 583.3711160-01   | 8512200009 | 29.31.23.113 |
| 586.3711160      | 8512200009 | 29.31.23.113 |
| 582.3711160-01   | 8512200009 | 29.31.23.113 |
| 74.3711170-01    | 8512200009 | 29.31.23.113 |
| 741.3711170-01   | 8512200009 | 29.31.23.113 |
| УП120А-Л         | 8512200009 | 29.31.23.113 |
| УП120А-П         | 8512200009 | 29.31.23.113 |
| УП118-Л          | 8512200009 | 29.31.23.113 |
| УП118-П          | 8512200009 | 29.31.23.113 |
| 3502.3726-01     | 8512200009 | 29.31.23.113 |
| 3502.3726-01БЛ   | 8512200009 | 29.31.23.113 |
| 3512.3726-01БЛ   | 8512200009 | 29.31.23.113 |
| 5312.3726-01     | 8512200009 | 29.31.23.113 |
| 561.3726010      | 8512200009 | 29.31.23.113 |
| ПФ130А           | 8512200009 | 29.31.23.113 |
| ПФ130А-01        | 8512200009 | 29.31.23.113 |
| ПФ133А           | 8512200009 | 29.31.23.113 |
| 7302.3726        | 8512200009 | 29.31.23.113 |
| 4609.3726010     | 8512200009 | 29.31.23.113 |
| 261.3726010      | 8512200009 | 29.31.23.113 |
| 4502.3712-01     | 8512200009 | 29.31.23.113 |
| 4502.3712        | 8512200009 | 29.31.23.113 |
| 5312.3726        | 8512200009 | 29.31.23.113 |
| ПФ130-АБ         | 8512200009 | 29.31.23.113 |
| ПФ130АБ-01       | 8512200009 | 29.31.23.113 |
| ПФ133АБ          | 8512200009 | 29.31.23.113 |
| 26.3726          | 8512200009 | 29.31.23.113 |
| ФГ16             | 8512200009 | 29.31.23.111 |
| ФГ16Е            | 8512200009 | 29.31.23.111 |

|                                |            |              |
|--------------------------------|------------|--------------|
| ФГ16И                          | 8512200009 | 29.31.23.111 |
| ФГ16Н                          | 8512200009 | 29.31.23.111 |
| 5702.3711                      | 8512200009 | 29.31.23.111 |
| 5302.3711                      | 8512200009 | 29.31.23.111 |
| 5312.3711                      | 8512200009 | 29.31.23.111 |
| 5612.3711                      | 8512200009 | 29.31.23.111 |
| ФГ122-3711010-КВ2              | 8512200009 | 29.31.23.111 |
| ФГ150-3711010-И1               | 8512200009 | 29.31.23.111 |
| 951.3711-БЛ                    | 8512200009 | 29.31.23.111 |
| 951.3711-01БЛ                  | 8512200009 | 29.31.23.111 |
| 95.3711-БЛ                     | 8512200009 | 29.31.23.111 |
| 931.3711-БЛ                    | 8512200009 | 29.31.23.111 |
| 931.3711-01БЛ                  | 8512200009 | 29.31.23.111 |
| 93.3711-БЛ                     | 8512200009 | 29.31.23.111 |
| 93.3711-01БЛ                   | 8512200009 | 29.31.23.111 |
| 583.3711010(Б/Н1)              | 8512200009 | 29.31.23.111 |
| 582.3711010(Б/Н1)              | 8512200009 | 29.31.23.111 |
| 742.3711010-02(Б/Н4)           | 8512200009 | 29.31.23.111 |
| 742.3711010-01(Б/Н4)           | 8512200009 | 29.31.23.111 |
| 743.3711010-02(Б/Н4)           | 8512200009 | 29.31.23.111 |
| 743.3711010-01(Б/Н4)           | 8512200009 | 29.31.23.111 |
| 423.3711010                    | 8512200009 | 29.31.23.111 |
| 823.3711-БЛ                    | 8512200009 | 29.31.23.111 |
| 822.3711-БЛ                    | 8512200009 | 29.31.23.111 |
| 833.3711-БЛ                    | 8512200009 | 29.31.23.111 |
| 832.3711-БЛ                    | 8512200009 | 29.31.23.111 |
| 62.3711-12                     | 8512200009 | 29.31.23.111 |
| 62.3711-12БЛ                   | 8512200009 | 29.31.23.111 |
| 62.3711                        | 8512200009 | 29.31.23.111 |
| 8450083236(62.3711)            | 8512200009 | 29.31.23.111 |
| 342.3711(Б/Л)                  | 8512200009 | 29.31.23.111 |
| 8702.3711-БЛ                   | 8512200009 | 29.31.23.111 |
| 341.3711010(Б/АКГ24 АМН24-4)   | 8512200009 | 29.31.23.111 |
| 8702.3711                      | 8512200009 | 29.31.23.111 |
| 342.3711010(Б/Н4 АМН24-4)      | 8512200009 | 29.31.23.111 |
| 8702.3711-01                   | 8512200009 | 29.31.23.111 |
| 6012.3711-БЛ                   | 8512200009 | 29.31.23.111 |
| 6002.3711-БЛ                   | 8512200009 | 29.31.23.111 |
| 62.3711-18                     | 8512200009 | 29.31.23.111 |
| 62.3711-25                     | 8512200009 | 29.31.23.111 |
| 406.3711010                    | 8512200009 | 29.31.23.111 |
| 403.3711010                    | 8512200009 | 29.31.23.111 |
| 4037.3711010                   | 8512200009 | 29.31.23.111 |
| 62.3711-10                     | 8512200009 | 29.31.23.111 |
| ФГ122-3711010-БВ1(Б/А12-45+40) | 8512200009 | 29.31.23.111 |
| ФГ122-3711010-БВ2              | 8512200009 | 29.31.23.111 |
| ФГ122-3711010-БВ1              | 8512200009 | 29.31.23.111 |
| 40.3711010                     | 8512200009 | 29.31.23.111 |
| 402.3711010                    | 8512200009 | 29.31.23.111 |
| ФГ150-3711010-Г2               | 8512200009 | 29.31.23.111 |
| ФГ150-3711010-Г1(Б/Л12-45+40)  | 8512200009 | 29.31.23.111 |
| ФГ150-3711010-Г1               | 8512200009 | 29.31.23.111 |

|                                |            |              |
|--------------------------------|------------|--------------|
| ФГ122-3711010-ГВ1(Б/Л12-45+40) | 8512200009 | 29.31.23.111 |
| ФГ122-3711010-ГВ1              | 8512200009 | 29.31.23.111 |
| 62.3711-11                     | 8512200009 | 29.31.23.111 |
| 62.3711-11БЛ                   | 8512200009 | 29.31.23.111 |
| ФГ122-3711010-ГВ2              | 8512200009 | 29.31.23.111 |
| ФГ150-3711010-Ж1               | 8512200009 | 29.31.23.111 |
| 62.3711-13                     | 8512200009 | 29.31.23.111 |
| 404.3711                       | 8512200009 | 29.31.23.111 |
| ФГ122-3711010-КВ1(Б/Л12-45+40) | 8512200009 | 29.31.23.111 |
| ФГ122-3711010-КВ1              | 8512200009 | 29.31.23.111 |
| 62.3711-29                     | 8512200009 | 29.31.23.111 |
| 62.3711-28                     | 8512200009 | 29.31.23.111 |
| 62.3711-08                     | 8512200009 | 29.31.23.111 |
| 62.3711-19                     | 8512200009 | 29.31.23.111 |
| 62.3711-21                     | 8512200009 | 29.31.23.111 |
| ФГ122-3711010-ВВ1              | 8512200009 | 29.31.23.111 |
| ФГ122-3711010-ВВ1(Б/Л)         | 8512200009 | 29.31.23.111 |
| 62.3711-23БЛ                   | 8512200009 | 29.31.23.111 |
| 5103.3711                      | 8512200009 | 29.31.23.111 |
| 7303.3711                      | 8512200009 | 29.31.23.111 |
| ФГ137-3711010-Б2               | 8512200009 | 29.31.23.111 |
| 312.3711010(Б/Л12-45+40)       | 8512200009 | 29.31.23.111 |
| 312.3711010                    | 8512200009 | 29.31.23.111 |
| 313.3711010                    | 8512200009 | 29.31.23.111 |
| ФГ16К                          | 8512200009 | 29.31.23.111 |
| 78.3711010                     | 8512200009 | 29.31.23.111 |
| 782.3711010                    | 8512200009 | 29.31.23.111 |
| 786.3711010                    | 8512200009 | 29.31.23.111 |
| 784.3711010                    | 8512200009 | 29.31.23.111 |
| 62.3711-01БЛ                   | 8512200009 | 29.31.23.111 |
| 2012.3711-БЛ                   | 8512200009 | 29.31.23.111 |
| 17.3711                        | 8512200009 | 29.31.23.111 |
| 2012.3711-01                   | 8512200009 | 29.31.23.111 |
| 70.3711010                     | 8512200009 | 29.31.23.111 |
| 2012.3711-02                   | 8512200009 | 29.31.23.111 |
| 2012.3711                      | 8512200009 | 29.31.23.111 |
| 5712.3711                      | 8512200009 | 29.31.23.111 |
| 171.3711                       | 8512200009 | 29.31.23.111 |
| 701.3711010                    | 8512200009 | 29.31.23.111 |
| 2902.3775-04                   | 8512200009 | 29.31.23.111 |
| 2902.3775-02                   | 8512200009 | 29.31.23.111 |
| 2902.3775-03                   | 8512200009 | 29.31.23.111 |
| 2902.3775-01                   | 8512200009 | 29.31.23.111 |
| 2902.3775-БЛ                   | 8512200009 | 29.31.23.111 |
| ТН105-03                       | 8512200009 | 29.31.23.111 |
| 141.3743010                    | 8512200009 | 29.31.23.111 |
| 2101.3743-03                   | 8512200009 | 29.31.23.111 |
| 3612.3743                      | 8512200009 | 29.31.23.111 |
| 3602.3743                      | 8512200009 | 29.31.23.111 |
| 112.3743010-01(Б/Н3)           | 8512200009 | 29.31.23.111 |
| 142.3743010(Б/Н3)              | 8512200009 | 29.31.23.111 |
| ФГ152М                         | 8512200009 | 29.31.23.111 |

|                      |            |              |
|----------------------|------------|--------------|
| ФГ152М-01            | 8512200009 | 29.31.23.111 |
| 112.3743010-01       | 8512200009 | 29.31.23.111 |
| ТН105-02             | 8512200009 | 29.31.23.111 |
| ФГ152АБ              | 8512200009 | 29.31.23.111 |
| ФГ152А               | 8512200009 | 29.31.23.111 |
| ФГ152АВ              | 8512200009 | 29.31.23.111 |
| 182.3743010          | 8512200009 | 29.31.23.111 |
| 186.3743010          | 8512200009 | 29.31.23.111 |
| 2101.3743-01         | 8512200009 | 29.31.23.111 |
| 2101.3743-05         | 8512200009 | 29.31.23.111 |
| 2101.3743-04         | 8512200009 | 29.31.23.111 |
| 183.3743010          | 8512200009 | 29.31.23.111 |
| 2212.3743-04         | 8512200009 | 29.31.23.111 |
| 202.3743010(Б/Н1)    | 8512200009 | 29.31.23.111 |
| 201.3743010-01(Б/Н3) | 8512200009 | 29.31.23.111 |
| 202.3743010          | 8512200009 | 29.31.23.111 |
| 241.3743010-01       | 8512200009 | 29.31.23.111 |
| 203.3743010          | 8512200009 | 29.31.23.111 |
| 203.3743010(Б/Н1)    | 8512200009 | 29.31.23.111 |
| 2101.3743-06         | 8512200009 | 29.31.23.111 |
| 11.3743010-01        | 8512200009 | 29.31.23.111 |
| 14.3743010(Б/Н3)     | 8512200009 | 29.31.23.111 |
| 18.3743010           | 8512200009 | 29.31.23.111 |
| 184.3743010          | 8512200009 | 29.31.23.111 |
| 181.3743010          | 8512200009 | 29.31.23.111 |
| 11.3743010-01(Б/Н3)  | 8512200009 | 29.31.23.111 |
| 2212.3743-06         | 8512200009 | 29.31.23.111 |
| 244.3743010          | 8512200009 | 29.31.23.111 |
| 243.3743010          | 8512200009 | 29.31.23.111 |
| ФГ16П-Л              | 8512200009 | 29.31.23.111 |
| ФГ16Ф-Л              | 8512200009 | 29.31.23.111 |
| 405.3711010          | 8512200009 | 29.31.23.111 |
| ФГ16П-П              | 8512200009 | 29.31.23.111 |
| ФГ16Ф-П              | 8512200009 | 29.31.23.111 |
| ТН217 БЛ             | 8512200009 | 29.31.23.111 |
| 54901-3727010        | 8512200009 | 29.31.23.111 |
| ТН218                | 8512200009 | 29.31.23.111 |
| ТН218-01             | 8512200009 | 29.31.23.111 |
| ТН217-02 БЛ          | 8512200009 | 29.31.23.111 |
| 11.3775010           | 8512200009 | 29.31.23.111 |
| ФГ126-3711000-БЛ     | 8512200009 | 29.31.23.111 |
| ФГ126                | 8512200009 | 29.31.23.111 |
| ФГ127-3711000-БЛ     | 8512200009 | 29.31.23.111 |
| ФГ127                | 8512200009 | 29.31.23.111 |
| 62.3711-01           | 8512200009 | 29.31.23.111 |
| 62.3711-09           | 8512200009 | 29.31.23.111 |
| 4017.3711010         | 8512200009 | 29.31.23.111 |
| 401.3711010          | 8512200009 | 29.31.23.111 |
| 38.3716010           | 8512200009 | 29.31.23.112 |
| 43.3731010-01        | 8512200009 | 29.31.23.112 |
| 431.3731-01          | 8512200009 | 29.31.23.112 |
| ФП116-3716010        | 8512200009 | 29.31.23.112 |

|                 |            |              |
|-----------------|------------|--------------|
| ΦΠ116-3716010-B | 8512200009 | 29.31.23.112 |
| ΠΦ116-3712010   | 8512200009 | 29.31.23.112 |
| ΠΦ116-3712010-B | 8512200009 | 29.31.23.112 |
| 22.3731010      | 8512200009 | 29.31.23.112 |
| 4802.3731-06    | 8512200009 | 29.31.23.112 |
| 4802.3731-07    | 8512200009 | 29.31.23.112 |
| 4802.3731-01    | 8512200009 | 29.31.23.112 |
| 14.3716         | 8512200009 | 29.31.23.112 |
| 4802.3731       | 8512200009 | 29.31.23.112 |
| 263.3712010     | 8512200009 | 29.31.23.112 |
| 262.3712010     | 8512200009 | 29.31.23.112 |
| 265.3712010     | 8512200009 | 29.31.23.112 |
| 264.3712010     | 8512200009 | 29.31.23.112 |
| 391.3731010     | 8512200009 | 29.31.23.112 |
| 36.3731010      | 8512200009 | 29.31.23.112 |
| 361.3731010     | 8512200009 | 29.31.23.112 |
| 26.3712-10      | 8512200009 | 29.31.23.112 |
| 26.3712         | 8512200009 | 29.31.23.112 |
| 4802.3731-02    | 8512200009 | 29.31.23.112 |
| 4802.3731-03    | 8512200009 | 29.31.23.112 |
| 161.3712010     | 8512200009 | 29.31.23.112 |
| 16.3712010      | 8512200009 | 29.31.23.112 |
| ΦΠ117-3716010   | 8512200009 | 29.31.23.112 |
| 22.3716-01      | 8512200009 | 29.31.23.112 |
| 2102.3711-02    | 8512200009 | 29.31.23.112 |
| 2112.3711-02    | 8512200009 | 29.31.23.112 |
| 2102.3711-01    | 8512200009 | 29.31.23.112 |
| 2112.3711-01    | 8512200009 | 29.31.23.112 |
| 243.3716-01     | 8512200009 | 29.31.23.112 |
| ΦΠ115-3716010   | 8512200009 | 29.31.23.112 |
| ΦΠ115-3716010-B | 8512200009 | 29.31.23.112 |
| 39.3716010      | 8512200009 | 29.31.23.112 |
| 21040371601100  | 8512200009 | 29.31.23.112 |
| 21040371601000  | 8512200009 | 29.31.23.112 |
| 21050371601101  | 8512200009 | 29.31.23.112 |
| 21050371601001  | 8512200009 | 29.31.23.112 |
| 21060371601102  | 8512200009 | 29.31.23.112 |
| 21060371601002  | 8512200009 | 29.31.23.112 |
| 681.3776        | 8512200009 | 29.31.23.112 |
| 21080371601100  | 8512200009 | 29.31.23.112 |
| 68.3776         | 8512200009 | 29.31.23.112 |
| 41.3776         | 8512200009 | 29.31.23.112 |
| 40.3776         | 8512200009 | 29.31.23.112 |
| 411.3776        | 8512200009 | 29.31.23.112 |
| 411.3776-TEMH   | 8512200009 | 29.31.23.112 |
| 401.3776        | 8512200009 | 29.31.23.112 |
| 21140371611100  | 8512200009 | 29.31.23.112 |
| 21140371611000  | 8512200009 | 29.31.23.112 |
| 21140371601000  | 8512200009 | 29.31.23.112 |
| 21213371601100  | 8512200009 | 29.31.23.112 |
| 21213371601000  | 8512200009 | 29.31.23.112 |
| 7212.3776       | 8512200009 | 29.31.23.112 |

|                |            |              |
|----------------|------------|--------------|
| 701.3716       | 8512200009 | 29.31.23.112 |
| 7202.3776      | 8512200009 | 29.31.23.112 |
| 70.3716        | 8512200009 | 29.31.23.112 |
| 171.3716       | 8512200009 | 29.31.23.112 |
| 9802.3716-05   | 8512200009 | 29.31.23.112 |
| 9802.3716-07   | 8512200009 | 29.31.23.112 |
| 9802.3716-09   | 8512200009 | 29.31.23.112 |
| 8502.3716-02   | 8512200009 | 29.31.23.112 |
| 8502.3716-01   | 8512200009 | 29.31.23.112 |
| 8502.3716      | 8512200009 | 29.31.23.112 |
| 8512.3716      | 8512200009 | 29.31.23.112 |
| 9802.3716-03   | 8512200009 | 29.31.23.112 |
| 9802.3716-02   | 8512200009 | 29.31.23.112 |
| ФП132А-04      | 8512200009 | 29.31.23.112 |
| ФП132А-05      | 8512200009 | 29.31.23.112 |
| ФП132А-06      | 8512200009 | 29.31.23.112 |
| ФП132А-07      | 8512200009 | 29.31.23.112 |
| 171.3716-13    | 8512200009 | 29.31.23.112 |
| 171.3716-16    | 8512200009 | 29.31.23.112 |
| 8502.3716-06   | 8512200009 | 29.31.23.112 |
| 243.3716-05    | 8512200009 | 29.31.23.112 |
| 8502.3716-07   | 8512200009 | 29.31.23.112 |
| 8502.3716-05   | 8512200009 | 29.31.23.112 |
| 6712.3716      | 8512200009 | 29.31.23.112 |
| ТН89           | 8512200009 | 29.31.23.112 |
| 38.3731010     | 8512200009 | 29.31.23.112 |
| 381.3731       | 8512200009 | 29.31.23.112 |
| 171.3716-01    | 8512200009 | 29.31.23.112 |
| 171.3716-10    | 8512200009 | 29.31.23.112 |
| 9802.3716-08   | 8512200009 | 29.31.23.112 |
| 355.3716010-10 | 8512200009 | 29.31.23.112 |
| 9802.3716-01   | 8512200009 | 29.31.23.112 |
| 9802.3716-04   | 8512200009 | 29.31.23.112 |
| 9802.3716-06   | 8512200009 | 29.31.23.112 |
| 8512.3716-02   | 8512200009 | 29.31.23.112 |
| 354.3716010-10 | 8512200009 | 29.31.23.112 |
| 9802.3716      | 8512200009 | 29.31.23.112 |
| 8512.3716-01   | 8512200009 | 29.31.23.112 |
| 7462.3716      | 8512200009 | 29.31.23.112 |
| ФП132АБ-04     | 8512200009 | 29.31.23.112 |
| ФП132АБ-05     | 8512200009 | 29.31.23.112 |
| 8512.3716-04   | 8512200009 | 29.31.23.112 |
| 8512.3716-03   | 8512200009 | 29.31.23.112 |
| ФП133АБ        | 8512200009 | 29.31.23.112 |
| 171.3716-02    | 8512200009 | 29.31.23.112 |
| 171.3716-03    | 8512200009 | 29.31.23.112 |
| 6702.3716      | 8512200009 | 29.31.23.112 |
| ШПР410-010     | 8512200009 | 29.31.23.112 |
| 961.3716010    | 8512200009 | 29.31.23.112 |
| 96.3716010     | 8512200009 | 29.31.23.112 |
| ФП133А         | 8512200009 | 29.31.23.112 |
| 35.3731010     | 8512200009 | 29.31.23.112 |

|                 |            |              |
|-----------------|------------|--------------|
| 39.3731010      | 8512200009 | 29.31.23.112 |
| ФП12-3716000    | 8512200009 | 29.31.23.119 |
| 20.3717-01      | 8512200009 | 29.31.23.112 |
| 20.3717         | 8512200009 | 29.31.23.112 |
| 12.3717         | 8512200009 | 29.31.23.112 |
| 12.3717-01      | 8512200009 | 29.31.23.112 |
| 27.3717         | 8512200009 | 29.31.23.112 |
| 111.3717        | 8512200009 | 29.31.23.112 |
| 11.3717         | 8512200009 | 29.31.23.112 |
| 15.3717-10      | 8512200009 | 29.31.23.112 |
| 18.3717         | 8512200009 | 29.31.23.112 |
| 15.3717         | 8512200009 | 29.31.23.112 |
| ФП121-3717000   | 8512200009 | 29.31.23.112 |
| ФП121-3717000-Б | 8512200009 | 29.31.23.112 |
| 1902.3717       | 8512200009 | 29.31.23.112 |
| ФП134           | 8512200009 | 29.31.23.112 |
| 15.3717-01      | 8512200009 | 29.31.23.112 |
| ФП131А          | 8512200009 | 29.31.23.112 |
| ФП131А-01       | 8512200009 | 29.31.23.112 |
| ФП131А-02       | 8512200009 | 29.31.23.112 |
| ФП134Б          | 8512200009 | 29.31.23.112 |
| ФП131АБ         | 8512200009 | 29.31.23.112 |
| ФП131АБ-01      | 8512200009 | 29.31.23.112 |
| ФП131АБ-02      | 8512200009 | 29.31.23.112 |
| 12.3717-02      | 8512200009 | 29.31.23.112 |
| 320405-04.3716  | 8512200009 | 29.31.23.112 |
| ФП103-Г         | 8512200009 | 29.31.23.119 |
| 243.3716        | 8512200009 | 29.31.23.112 |
| 244.3716        | 8512200009 | 29.31.23.112 |
| 244.3716-01     | 8512200009 | 29.31.23.112 |
| 2452.3716       | 8512200009 | 29.31.23.112 |
| 2462.3716-02    | 8512200009 | 29.31.23.112 |
| 2462.3716       | 8512200009 | 29.31.23.112 |
| 2462.3716-01    | 8512200009 | 29.31.23.112 |
| 12.3731010      | 8512200009 | 29.31.23.112 |

Комбинация данных кодов не подпадает под действие постановления Правительства РФ от 28.11.2025г. № 1954 «Об утверждении Правил маркировки отдельных видов радиоэлектронной продукции средствами идентификации и особенностях внедрения государственной информационной системы мониторинга за оборотом товаров, подлежащих обязательной маркировке средствами идентификации, в отношении отдельных видов радиоэлектронной продукции» и, как следствие, обязательной маркировке в системе «Честный знак» не подлежит.

С уважением,

Генеральный директор



И.Г. Крынин

Исп. Опарин, ОСС  
Тел. +7 (920) 905-83-13  
E-mail: aleksei.oparin@oat-group.ru